



Lieber Badegast,

der Badensee Niedernberg ist seit 2007 entsprechend der aktuellen EU-Richtlinie als offizielles Badegewässer ausgewiesen. Die Überwachung und Bewirtschaftung richtet sich dabei nach der Bayerischen Badegewässerverordnung (BayBadeGewV) vom 15.02.2008. Zweck dieser Verordnung ist der Schutz Ihrer Gesundheit und der Umwelt.

Die Wasserqualität wird regelmäßig überwacht. Das Landratsamt informiert Sie entsprechend den gesetzlichen Vorgaben über die Probenergebnisse und warnt vor möglichen Verschmutzungen und sonstigen Gefahren.

Der Badensee Niedernberg liegt südlich von Niedernberg zwischen Niedernberg und Großwallstadt an der ehemaligen Bundesstrasse und ist durch Kiesabbau entstanden. Rund um den See existiert ein ca. 2,5 km langer Radweg. Die Wasserfläche beträgt ca. 30.000 m<sup>2</sup>, die Uferlänge 2.500 m, die Fläche des Uferbereichs 1.500 m<sup>2</sup>. Am Badebereich HonischBeach stehen Sandstrand, Freizeitanlage, Volleyballplatz, Tauchschule, Umkleidemöglichkeit, sanitäre Anlagen, Kiosk und Parkplätze gegen Gebühr zur Verfügung.

### EU-Einstufung der Badegewässerqualität:

Die Einstufung erfolgt aufgrund der vorangegangenen Untersuchungen bzw. Ergebnissen seit der Meldung als Badesees im Jahr 2007 bis einschließlich 2017.



### Ergebnisse in der laufenden Badesaison:

Hinweis:

Die Ergebnisse der hygienischen Überwachung sind immer nur Momentaufnahmen. Sie erlauben keine Gesamtaussage über die Badegewässerqualität. Bei Grenzwertüberschreitungen erfolgt eine Nachkontrolle durch das Gesundheitsamt. Im Einzelfall kann ein Badeverbot ausgesprochen werden.

| Datum der Analyse:       |            | 23.04.18 | 22.05.18 | 18.06.18 | 16.07.18 | 16.08.18 |  |  |
|--------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|
| Escherichia coli         | MPN*/100ml | <10      | 43       | 10       | 21       | 32       |  |  |
| Intestinale Enterokokken | MPN*/100ml | 10       | <10      | <10      | 10       | 43       |  |  |
| Bewertung der Probe      |            | [A]      | [A]      | [A]      | [A]      | [A]      |  |  |

Erläuterung: \*= *most probable number* / Wahrscheinlichste Anzahl

Die Einzelmesswerte liegen im akzeptablen Bereich bei Escherichia coli <1800MPN/100ml u. Intestinale Enterokokken <700MPN/100ml.

[A] = Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. Oder [B] = Die Probe ist zu beanstanden.

Von einer Gefahr durch eine Massenvermehrung von Cyanobakterien, Makrophyten und fädigen Algen ist derzeit nicht auszugehen.

Bei einer hohen Anzahl von Wasservögeln am Badegewässer bzw. bei Kontakt mit deren Ausscheidungen muss mit gesundheitlichen Gefahren wie Durchfall und Hautausschlägen (Entenbilharziose / Badedermatitis) gerechnet werden.

Aus Tierschutzgründen und, um das Aufkommen an den Badeplätzen gering zu halten, bitten wir Wasservögel nicht zu füttern.

Ein dauerndes Problem stellt zurückgelassener Abfall (Glas, Plastik, sonstiger Müll) dar. Um sich vor Verletzungen zu schützen, sollten vorsorglich Badeschuhe getragen werden.

Weitere Informationen unter <http://www.landkreis-miltenberg.de/Landkreis/Aktuell/Badegewaesser.aspx>

Stand: 20.08.2018